

Fecha de llenado: 04 de octubre de 2024

Quién elaboró: Comisión de Mixta de Seguridad e Higiene

	LUGAR	ACTIVIDAD	PELIGRO	RIESGO (CONSECUENCIA)	CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO		EVALUACIÓN DEL RIESGO							
					SEGURIDAD	SALUD	PROBABILIDADES			CONSECUENCIAS				SIGNIFICANCIA
							TIEMPO DE EXPOSICIÓN	No. DE PERSONAS EXPUESTAS	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	CONSECUENCIA DEL PELIGRO A LAS PERSONAS	CONSECUENCIA DE SALUD	CONSECUENCIA DEL PELIGRO A INFRAESTRUCTURA Y/O EQUIPOS		
1	Taller de Cárnicos	Prácticas diversas que utilizan carne, ingredientes orgánicos, sustancias químicas grado alimentario y equipo industrial.	Uso de equipos de corte	Lesiones con equipos punzo cortantes		X	5	3	1	1	1	1	27	
			Uso de objetos a altas temperaturas	Quemaduras de primero o segundo grado a los usuarios	X	X	5	3	1	1	1	2	36	
2	Taller de Lácteos	Prácticas diversas que utilizan leche, entre otras sustancias, sustancias químicas grado alimentario y equipo industria.	Uso de equipos eléctricos y presión mecánica (prensa)	Descarga eléctrica, mutilación o lesión en manos o pies	X	X	5	1	1	1	1	3	35	
			Uso de equipos a base de vapor	Quemaduras de primero o segundo grado por exposición al vapor		X	5	3	1	1	1	2	36	
			Uso de parrilla con gas LP	Quemaduras de primero o segundo grado a los usuarios	X	X	5	3	1	1	1	2	36	
				Intoxicación por inhalación de gas		X	5	3	1	1	1	2	36	
			Pisos mojados por uso de lavabo y limpieza de equipos	Golpes, esguinces, fracturas por caída		X	5	3	1	3	1	1	45	
	Uso de prensa neumática	Lesiones en los dedos de las manos	X	X	5	3	1	1	1	1	27			
3	Taller de frutas y hortalizas	Prácticas diversas que utilizan frutas, verduras, entre otros vegetales, sustancias químicas grado alimentario, agua y equipo industrial.	Uso de parrilla con gas LP	Incendio, quemaduras	X		5	3	1	1	1	2	36	
				Intoxicación por inhalación de gas		X	5	3	1	1	1	2	36	
			Uso de molino triturador pulverizador y tamizador para extracción	Atrapamiento de extremidades superiores, cabello y ropa olgada	X	X	5	3	1	1	1	3	45	
			Pisos mojados por uso de lavabo y limpieza de equipos	Golpes, esguinces, fracturas por caída		X	5	3	1	1	1	1	27	
			Uso de equipos a base de vapor	Incendio, quemaduras	X	X	5	3	1	1	1	2	36	
			Cables y contactos eléctricos mal instalados	Quemaduras, lesiones por descargas eléctricas, electrocución o muerte	X	X	5	3	1	1	1	1	27	
			Uso de equipos de aire caliente y a presión para el secador por aspersión	Quemaduras de primer grado por contacto de superficie caliente	X	X	5	3	1	1	1	1	27	

Fecha de llenado: 04 de octubre de 2024

Quién elaboró: Comisión de Mixta de Seguridad e Higiene

	LUGAR	ACTIVIDAD	PELIGRO	RIESGO (CONSECUENCIA)	CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						SIGNIFICANCIA
					SEGURIDAD	SALUD	PROBABILIDADES			CONSECUENCIAS			
							TIEMPO DE EXPOSICIÓN	No. DE PERSONAS EXPUESTAS	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	CONSECUENCIA DEL PELIGRO A LAS PERSONAS	CONSECUENCIA DE SALUD	CONSECUENCIA DEL PELIGRO A INFRAESTRUCTURA Y/O EQUIPOS	
4	Laboratorio de Química	Prácticas diversas que utilizan sustancias químicas y equipo especializado.	Uso de sustancias químicas	Intoxicación por inhalación de sustancias químicas, irritación de la piel, quemaduras, explosiones e incendio		X	5	3	1	1	3	2	54
			Uso de material de vidrio	Cortaduras		X	5	3	1	1	1	1	27
			Uso de gas LP	Quemaduras de primero o segundo grado a los usuarios	X	X	5	3	1	1	1	1	27
			Uso de equipos de alta temperatura	Quemaduras de primero o segundo grado por contacto de superficie caliente	X	X	5	3	1	1	1	1	27
5	Laboratorio de ciencias biológicas	Prácticas diversas que utilizan sustancias orgánicas para el desarrollo de microorganismos y equipo especializado.	Manipulación de microorganismos	Toxinfeción		X	1	3	1	1	3	1	25
			Uso de sustancias químicas	Intoxicación por inhalación de sustancias químicas, irritación de la piel, quemaduras, explosiones e incendio		X	1	3	1	1	3	1	25
			Uso de equipos de alta temperatura	Quemaduras de primero o segundo grado por contacto de superficie caliente	X	X	1	3	1	1	1	1	15
			Exposición de fuentes de luz ultravioleta	Quemaduras de primero o segundo grado por exposición	X	X	1	3	1	1	3	1	25
			Uso de gas LP	Quemaduras de primero o segundo grado a los usuarios	X	X	1	3	1	1	1	1	15

Fecha de llenado: 04 de octubre de 2024

Quién elaboró: Comisión de Mixta de Seguridad e Higiene

	LUGAR	ACTIVIDAD	PELIGRO	RIESGO (CONSECUENCIA)	CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						
					SEGURIDAD	SALUD	PROBABILIDADES			CONSECUENCIAS			SIGNIFICANCIA
							TIEMPO DE EXPOSICION	No. DE PERSONAS EXPUESTAS	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	CONSECUENCIA DEL PELIGRO A LAS PERSONAS	CONSECUENCIA DE SALUD	CONSECUENCIA DEL PELIGRO A INFRAESTRUCTURA Y/O EQUIPOS	
6	Edificio III Laboratorio de análisis de alimentos	Prácticas diversas que utilizan sustancias químicas, grado alimentario y no alimentario y equipo especializado.	Uso de sustancias químicas	Intoxicación por inhalación de sustancias químicas, irritación de la piel, quemaduras, explosiones e incendio		X	5	3	1	1	3	2	54
			Uso de material de vidrio	Cortaduras		X	5	3	1	1	1	1	27
			Área de resguardo de materiales (equipos), sin uso pero potencialmente se utiliza por necesidad de la práctica (no hay control)	Intoxicación por inhalación de sustancias químicas, irritación de la piel, quemaduras, explosiones e incendio		X	5	3	1	1	3	1	45
			Uso de gas LP	Quemaduras de primero o segundo grado a los usuarios, intoxicación por inhalación	X	X	1	3	1	1	1	1	15
			Manejo de ácidos en el laboratorio de análisis de alimentos (extractor)	Quemaduras de primero o segundo grado, Intoxicación por inhalación, irritación de la piel, explosiones e incendio		X	1	3	1	1	3	1	25
			Uso de equipos de alta temperatura	Quemaduras de primero o segundo grado por contacto de superficie caliente	X	X	1	3	1	1	1	1	15
7	Laboratorio de análisis instrumental	Prácticas diversas que utilizan sustancias químicas y equipo especializado.	Uso de sustancias químicas	Quemaduras por contacto o inhalación		X	1	3	1	1	3	2	30
8	Talleres de Arquitectura Edificio Centro de Información planta baja	Ejercicios de dibujos, trazos, cortes de cartón sobre mesas de trabajo.	Sobrecalentamiento del sistema eléctrico limitado por uso de equipo de computo portatil y equipo de proyección	Descarga eléctrica, quemaduras	X	X	5	3	1	1	1	1	27
			Mobiliario de gran dimensión con aristas en angulo recto	Golpes o lesiones	X	X	5	3	1	1	1	1	27

Fecha de llenado: 04 de octubre de 2024

Quién elaboró: Comisión de Mixta de Seguridad e Higiene

	LUGAR	ACTIVIDAD	PELIGRO	RIESGO (CONSECUENCIA)	CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						
					SEGURIDAD	SALUD	PROBABILIDADES			CONSECUENCIAS			SIGNIFICANCIA
							TIEMPO DE EXPOSICIÓN	No. DE PERSONAS EXPUESTAS	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	CONSECUENCIA DEL PELIGRO A LAS PERSONAS	CONSECUENCIA DE SALUD	CONSECUENCIA DEL PELIGRO A INFRAESTRUCTURA Y/O EQUIPOS	
9	Laboratorio de Manufactura de Industrial	Prácticas en impresoras 3D, celda de manufactura.	Uso de equipo de torno y fresadora para corte y maquinado	Corte de una mano, mutulación de un dedo de la mano	X	X	1	3	1	1	1	2	20
			Uso de torno, fresadora o máquina universal	Lesiones por impacto o proyeccion de fragmentos de los materiales de trabajo o de elementos de la propia maquina	X	X	1	3	1	1	1	2	20
10	Laboratorio de Metrología	Prácticas de metrología y normalización.	Uso de equipos de medición de CNC	Golpes, lesiones y contusiones	X	X	1	3	1	1	1	1	15
			Goteras en el techo	Descarga electrica, daño a los equipos	X		1	3	1	1	1	2	20
11	Laboratorio de Métodos	Prácticas diversas de tiempos y movimientos, procesos de fabricación.	Uso de plantas de soldar	Intoxicación por inhalación y exposición a vapores generados al soldar diferentes metales	X	X	1	3	1	1	1	1	15
				Quemaduras en el cuerpo por manipulación de objetos a altas temperaturas		X	1	3	1	1	1	1	15
			Uso de equipo de corte, de punteo y eléctrico	Corte de extremidades, mutilación de dedo o mano, lesiones leves a graves a la vista, tropezones y caídas	X	X	1	3	1	1	1	2	20
12	Laboratorio de Física/Electricidad y Electrónica	Prácticas académicas con prototipos didácticos para demostración de leyes de la física.	Uso de equipos eléctricos a 220v	Descarga eléctrica y posible fibrilación ventricular, lesiones como quemaduras	X	X	1	2	1	1	1	2	16
			Caída de objetos por mala manipulación	Aplastamiento de extremidades inferiores	X	X	1	2	1	1	1	1	12
13	Laboratorio de Hidráulica y Neumática	Prácticas de simulación, diagramas y realización de circuitos hidráulicos y neumáticos.	Uso de equipos eléctricos	Descarga eléctrica y posible fibrilación ventricular, lesiones como quemaduras, golpe en cara y cuerpo al caer		X	1	2	3	1	1	2	24

Fecha de llenado: 04 de octubre de 2024

Quién elaboró: Comisión de Mixta de Seguridad e Higiene

	LUGAR	ACTIVIDAD	PELIGRO	RIESGO (CONSECUENCIA)	CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						
					SEGURIDAD	SALUD	PROBABILIDADES			CONSECUENCIAS			SIGNIFICANCIA
							TIEMPO DE EXPOSICIÓN	No. DE PERSONAS EXPUESTAS	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	CONSECUENCIA DEL PELIGRO A LAS PERSONAS	CONSECUENCIA DE SALUD	CONSECUENCIA DEL PELIGRO A INFRAESTRUCTURA Y/O EQUIPOS	
14	Laboratorio de Manufactura Electromecánica	Prácticas de simulación y maquinado de piezas con diferentes tipos de materiales	Uso de energía eléctrica	Descarga eléctrica, incendio	X		1	3	1	1	1	1	15
			Golpes con brazo robótico	Golpes, lesiones y contusiones	X	X	1	3	1	1	1	1	1
15	Laboratorio de Concretos y Suelos Edificio VIII planta baja	Ensayos de especímenes de concreto para prueba de resistencia, fluidez y características.	Uso de herramientas punzocortantes	Cortaduras, daño en extremidades superiores		X	1	3	1	1	1	1	15
			Uso de parrilla de gas L.P. para el manejo de material plastificante base azufre en estado solido-liquido-solido	Intoxicación por inhalación de azufre y/o quemaduras.	X	X	1	3	1	1	1	2	20
16	Taller de Artes Plásticas Edificio VIII planta baja	Elaboración de modelos a escala de edificios.	Uso de herramientas punzocortantes ligeras y uso de solventes para pinturas acrílicas base agua y/o aceite	Cortaduras, daño en extremidades superiores e intoxicación por inhalación de solventes		X	1	3	1	1	1	1	15
17	Edificio VI (centro de computo)	Prácticas con equipo de cómputo.	Contactos expuestos en piso	Golpes, esguinces, fracturas por caída	X	X	5	5	1	1	1	1	33
			Piso mojado por gotera en pasillo de planta alta	Golpes, esguinces, fracturas por caída		X	5	5	1	1	1	1	33
			Baños para discapacitados (sin puerta ni soporte)	Golpes, esguinces, fracturas por caída	X		5	1	1	1	1	1	21
			Separadores de mijtorios sueltos	Golpes, esguinces, fracturas por caída	X		5	5	1	1	1	1	33
		Alumbrado de edificio	Lamparas con problemas de humedad	Cortos circuitos	X		5	5	1	1	1	1	33
18	Laboratorio de Microcomputadoras	Prácticas con equipo de cómputo	Falta de gavetas para depositar materiales	Golpes y fracturas por caída		X	5	3	1	1	1	1	27
19	Laboratorio de Redes	Prácticas con equipo de cómputo	Falta de gavetas para depositar materiales	Golpes y fracturas por caída		X	5	3	1	1	1	1	27
			Contactos eléctricos a piso	Descargas eléctricas	X	X	5	3	1	1	1	1	27
20	Laboratorio de Programación y Base	Prácticas con equipo de cómputo	Falta de gavetas para depositar materiales	Golpes y fracturas por caída		X	5	3	1	1	1	1	27
21	Laboratorio de Multimedia	Prácticas con equipo de cómputo	Goteras en el techo	Descarga eléctrica y desgaste en infraestructura	X		5	3	1	1	1	2	36
22	Laboratorio Multidisciplinario I	Prácticas con equipo de cómputo	UPS sin protección	Golpe o fractura	X	X	5	3	1	1	1	1	27
			Falta de gavetas para depositar materiales	Golpes y fracturas por caída		X	5	3	1	1	1	1	27

Fecha de llenado: 04 de octubre de 2024

Quién elaboró: Comisión de Mixta de Seguridad e Higiene

	LUGAR	ACTIVIDAD	PELIGRO	RIESGO (CONSECUENCIA)	CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						SIGNIFICANCIA
					SEGURIDAD	SALUD	PROBABILIDADES			CONSECUENCIAS			
							TIEMPO DE EXPOSICIÓN	No. DE PERSONAS EXPUESTAS	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	CONSECUENCIA DEL PELIGRO A LAS PERSONAS	CONSECUENCIA DE SALUD	CONSECUENCIA DEL PELIGRO A INFRAESTRUCTURA Y/O EQUIPOS	
23	Laboratorio Multidisciplinario II	Prácticas con equipo de cómputo	UPS sin protección	Golpe o fractura	X	X	5	3	1	1	1	1	27
			Contactos eléctricos a piso	Golpes, fracturas por caída y descarga eléctrica	X	X	5	3	1	1	1	1	27
			Falta de gavetas para depositar materiales	Golpes y fracturas por caída		X	5	3	1	1	1	1	27
			Centro de carga Expuesto	Descargas Electricas	X	X	5	3	1	1	1	3	45
24	Laboratorio Multidisciplinario III	Prácticas con equipo de cómputo	UPS sin protección	Golpe o fractura	X		5	3	1	1	1	1	27
			Contactos eléctricos a piso	Golpes, fracturas por caída y descarga eléctrica	X	X	5	3	1	1	1	1	27
			Falta de gavetas para depositar materiales	Golpes y fracturas por caída		X	5	3	1	1	1	1	27
25	Laboratorio Multidisciplinario IV	Prácticas con equipo de cómputo	Falta de gavetas para depositar materiales	Golpes y fracturas por caída		X	5	3	1	1	1	1	27
			Falta de señalamiento en la limpieza de pisos	Golpes, esguinces, fracturas por caída		X	5	3	1	1	1	1	27
26	Laboratorio Multidisciplinario V	Prácticas con equipo de cómputo	UPS sin protección	Golpe o fractura	X	X	5	3	1	1	1	1	27
			Muebles con deterioro	Golpes y fracturas por caída		X	5	3	1	1	1	1	27
			Falta de gavetas para depositar materiales	Golpes y fracturas por caída		X	5	3	1	1	1	1	27
27	Laboratorio de TIC's	Prácticas con equipo de cómputo	Obstrucción con material en desuso	Golpes, esguinces, fracturas por caída		X	5	3	1	1	1	1	27
			Falta de gavetas para depositar materiales	Golpes y fracturas por caída		X	5	3	1	1	1	1	27
			Goteras en el techo	Descarga electrica y desgaste en infraestructura	X	X	5	3	3	1	1	2	44
28	Oficinas de Soporte Técnico	Mantenimiento y servicio a equipos	Materiales mal acomodados (obsoletos y en uso)	Golpes, esguinces, fracturas por caída		X	5	1	1	1	1	1	21
			Cables sueltos	Golpes, esguinces, fracturas por caída	X	X	5	1	1	1	1	1	21
			Ausencia de cortinero	Golpes		X	5	1	1	1	1	1	21

Fecha de llenado: 04 de octubre de 2024

Quién elaboró: Comisión de Mixta de Seguridad e Higiene

	LUGAR	ACTIVIDAD	PELIGRO	RIESGO (CONSECUENCIA)	CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						SIGNIFICANCIA
					SEGURIDAD	SALUD	PROBABILIDADES			CONSECUENCIAS			
							TIEMPO DE EXPOSICIÓN	No. DE PERSONAS EXPUESTAS	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	CONSECUENCIA DEL PELIGRO A LAS PERSONAS	CONSECUENCIA DE SALUD	CONSECUENCIA DEL PELIGRO A INFRAESTRUCTURA Y/O EQUIPOS	
29	Área de mantenimiento	Almacenaje de equipo para mantenimiento	Techo con cables expuestos	Descarga eléctrica	X	X	5	1	1	1	1	1	21
			Falta de medidas de seguridad para el resguardo de productos de limpieza (bodega)	Intoxicación, quemaduras por mezcla de productos		X	5	1	1	1	1	1	21
			Falta de señalamientos	Caidas, descargas eléctricas, intoxicaciones		X	5	1	1	1	1	1	21
30	Aulas prefabricadas	Taller dibujo	No cuentan con acceso para discapacitados	Caidas, cortadas	X	X	5	1	1	1	1	1	21
			Uso de pinturas y solventes	Intoxicación, quemaduras por mezcla de productos		X	5	3	1	1	1	1	27
		Taller de Danza, Zumba y Baile de Salón	Espacio inadecuado para actividades del taller	Fracturas, raspones, torceduras y luxaciones		X	5	3	1	1	1	1	27
			Materiales mal acomodados	Golpes, esguinces, fracturas por caída		X	5	3	1	1	1	1	27
			Espacio sin ventilación (golpe de calor)	Calambres o debilidad muscular, hemorragias nasales, náuseas y vómitos, respiración acelerada desmayos		X	5	3	1	1	1	1	27
31	Edificio IV (Aulas, sala de juntas, cubículos y oficinas)	Actividades académicas y administrativas	Cable expuesto en perfil de ventana	Descargas eléctricas	X	X	5	3	1	1	1	1	27
			Baños planta baja para discapacitados sin puerta ni soporte	Golpes, esguinces, fracturas por caída	X	X	5	2	1	1	1	1	24
			Puerta de servicio de baños planta alta y planta baja expuesta	Descargas eléctricas	X	X	5	2	1	1	1	1	24
			Falta puerta al baño de discapacidad de mujeres planta alta	Acoso y hostigamiento	X	X	5	2	1	1	1	1	24
			Algunas ventanas que dan al exterior, no tienen el seguro	Urto de pantallas	X		5	3	1	1	1	1	27
			Contactos eléctricos a piso y sobrecargados	Quemaduras, lesiones por descargas eléctricas, electrocución o muerte	X	X	5	3	1	1	1	1	27
			Extintores sin carga	Quemaduras, asfixia e intoxicación	X	X	5	5	1	1	1	1	33

Fecha de llenado: 04 de octubre de 2024

Quién elaboró: Comisión de Mixta de Seguridad e Higiene

	LUGAR	ACTIVIDAD	PELIGRO	RIESGO (CONSECUENCIA)	CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO		EVALUACIÓN DEL RIESGO							
					SEGURIDAD	SALUD	PROBABILIDADES			CONSECUENCIAS				SIGNIFICANCIA
							TIEMPO DE EXPOSICIÓN	No. DE PERSONAS EXPUESTAS	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	CONSECUENCIA DEL PELIGRO A LAS PERSONAS	CONSECUENCIA DE SALUD	CONSECUENCIA DEL PELIGRO A INFRAESTRUCTURA Y/O EQUIPOS		
32	Administración de 1 nivel (Edificio de Vinculación)	Actividades Administrativas	Cables sueltos	Golpes, esguinces, fracturas por caída	X	X	5	3	1	1	1	1	27	
			Materiales mal acomodados	Golpes, esguinces, fracturas por caída	X		5	3	1	1	1	1	27	
			Puerta de servicio en baño de hombres expuesta y con acceso a baño de mujeres	Acoso y hostigamiento		X	5	2	1	1	1	1	24	
			Puerta de servicio de baños expuesta y con acceso a cables de CCN	Descargas electricas	X	X	5	3	1	1	1	1	27	
			Barandal del andador con esquinas	Golpes y fracturas	X	X	5	5	1	1	1	1	33	
			Hueco en patas del barandal del andador	Golpes, esguinces, fracturas por caída	X	X	5	5	1	1	1	1	33	
			Falta de señalética para identificar extitores	Quemaduras, asfixia e intoxicación		X	1	2	1	1	1	1	12	
			Cables expuestos en las oficinas de Planeación y Vinculación	Quemaduras, lesiones por descargas electricas, electrocutamiento o muerte	X	X	5	2	1	1	1	1	24	
			Falta de orden y limpieza en las oficinas de cultura y deporte, Dirección de Planeación	Golpes, esguinces, fracturas por caída, invasión de fauna nociva (ratones)		X	5	2	1	1	1	1	24	
			Goteras en el techo del Lobby	Golpes, esguinces, fracturas por caída	X	X	5	5	1	1	1	1	33	

Fecha de llenado: 04 de octubre de 2024

Quién elaboró: Comisión de Mixta de Seguridad e Higiene

	LUGAR	ACTIVIDAD	PELIGRO	RIESGO (CONSECUENCIA)	CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						SIGNIFICANCIA
					SEGURIDAD	SALUD	PROBABILIDADES			CONSECUENCIAS			
							TIEMPO DE EXPOSICIÓN	No. DE PERSONAS EXPUESTAS	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	CONSECUENCIA DEL PELIGRO A LAS PERSONAS	CONSECUENCIA DE SALUD	CONSECUENCIA DEL PELIGRO A INFRAESTRUCTURA Y/O EQUIPOS	
33	Edificio I (Aulas, sala de juntas, cubículos y oficinas)	Actividades académicas y administrativas	Adoquín levantado en rampa de acceso al edificio	Torseduras, esguinses.	X		5	4	1	3	1	1	50
			Piso levantado en cubico 35 Mtra. Claudia Aurora	Torseduras, resbalarse, tropesar, caer	X		5	4	1	1	1	1	30
			Cristales sin silicón en el ventanal de escaleras, algunos se observan separados del soporte.	Desprendimiento de cristales.	x		5	2	1	1	1	1	24
			Pasamanos de escaleras se mueve	Caidas	X		5	4	1	1	1	1	30
			Extintor caducado	A falta de extintor no se puede apagar el fuego y puede probocar un incendio más grande.	X		5	4	1	1	1	1	30
			Plafón en mal estado del aula 102	Caer sobre la cabeza de alguien, lastimar, cortar, golpear.	X	X	5	4	1	1	1	2	40
			Instalación eléctrica expuesta en el aula 103	Quemaduras	X	X	5	3	1	1	1	1	27
			Estudiantes reportan plaga de cucarachas	Contaminación en alimentos, infecciones estomacales.	X	x	5	3	1	1	1	1	27
			Los baños de planta baja continúan con olor desagradable por el drenaje	Infecciones estomacales.	X	X	5	3	1	1	1	1	27
			Cubículo de docentes en planta baja con extensiones cruzadas por falta de instalación eléctrica	Quemaduras, corto circuito.	X		5	3	1	1	1	1	27
			Caja de pastillas con cables expuestos en aula 108	Quemaduras	X		5	3	1	1	1	1	27
			Contactos y cables expuestos a escasos 40 centímetros de toma de agua en la caseta de almacén de Limpieza	Quemaduras, corto circuito.	X		5	3	1	1	1	1	27
			Entrada de edificio 1, continuo registro levantado	Torseduras, tropesar, caer, quebrarse un pie.	X		5	3	1	1	1	1	27
Los plafones de sanitarios ya están reparados	Caer sobre la cabeza de alguien, lastimar, cortar, golpear.	X		5	3	1	1	1	1	27			

Fecha de llenado: 04 de octubre de 2024

Quién elaboró: Comisión de Mixta de Seguridad e Higiene

	LUGAR	ACTIVIDAD	PELIGRO	RIESGO (CONSECUENCIA)	CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO		EVALUACIÓN DEL RIESGO							
					SEGURIDAD	SALUD	PROBABILIDADES			CONSECUENCIAS				SIGNIFICANCIA
							TIEMPO DE EXPOSICIÓN	No. DE PERSONAS EXPUESTAS	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	CONSECUENCIA DEL PELIGRO A LAS PERSONAS	CONSECUENCIA DE SALUD	CONSECUENCIA DEL PELIGRO A INFRAESTRUCTURA Y/O EQUIPOS		
34	Edificio II (Aulas, sala de juntas, cubículos y oficinas) Ingeniería Industrial	Actividades académicas y administrativas	Se identificó que impermeabilizaron el edificio por lo que ya existen las goteras en la zona de cubículos, baños y aulas, de igual manera se observó la reparación de los pisos.	Resbalar, humedad,	X	X	5	2	1	1	1	2	32	
			El plafón del aula 202 esta desprendido de diferentes áreas del salón.	Caer sobre la cabeza de alguien, lastimar, cortar, golpear.	X	X	5	4	3	1	1	2	48	
			Cables expuestos en el aula 203	Quemaduras	X	X	5	4	1	1	1	1	30	
			8 sillas rotas del respaldo en el aula 204, el mobiliario se observa de reciente adquisición	Cortaduras	X	X	5	2	1	1	1	2	32	
			Cubiculos de maestros continúan algunos plafones sueltos, la loseta ya la repararon.	Caer sobre la cabeza de alguien, lastimar, cortar, golpear.	X	X	5	2	1	1	1	2	32	
			Plafones de sanitarios ya están reparados	Caer sobre la cabeza de alguien, lastimar, cortar, golpear.	X	X	5	4	1	1	1	1	30	
			Cristales sin silicón en el ventanal de escaleras.	Se pueden caer cristales, cortaduras.	X	X	5	4	1	3	1	1	50	
35	Edificio V (Aulas, sala de juntas, cubículos, escaleras y oficinas) Ingeniería Electromecánica	Actividades académicas y administrativas	Barandales sin contención media	Golpes, esguinces, fracturas,	X	X	5	4	1	3	1	2	60	
			Rellenar escalones incompletos de escalera de acceso a segunda planta	Golpes, esguinces, fracturas por caída	X	X	5	4	1	3	1	2	60	
36	Biblioteca para 600 lectores	Servicio de consulta de fuentes de información	Filtración en el techo	Resbalones, esguinces, fracturas por caída, infecciones de la garganta o respiratorias	X	X	5	4	1	3	1	0	40	
			Uso de banco para colocación de libros en estantes	Golpes, esguinces, fracturas por caída, descalabro		X	5	1	1	3	1	0	28	
37	Consultorio	Servicio de consulta interna	Falta de equipo de protección, cubre bocas, guantes	Adquisición enfermedad por contagio		X	5	3	1	1	1	1	27	

Fecha de llenado: 04 de octubre de 2024

Quién elaboró: Comisión de Mixta de Seguridad e Higiene

	LUGAR	ACTIVIDAD	PELIGRO	RIESGO (CONSECUENCIA)	CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						SIGNIFICANCIA
					SEGURIDAD	SALUD	PROBABILIDADES			CONSECUENCIAS			
							TIEMPO DE EXPOSICIÓN	No. DE PERSONAS EXPUESTAS	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	CONSECUENCIA DEL PELIGRO A LAS PERSONAS	CONSECUENCIA DE SALUD	CONSECUENCIA DEL PELIGRO A INFRAESTRUCTURA Y/O EQUIPOS	
38	Cafetería	Preparación y venta de alimentos	Tubería de tarja desagüe expuesta y rota (ubicada en exterior)	Humenda, resbalarse, torseduras, golpearse.	X	X	5	2	3	1	1	2	40
			Tanque de gas sin regulador (ubicado en exterior)	Explosión, quedadura, fuga, intoxicación.	X	X	5	2	5	1	1	1	36
			Taja de cocina con fuga de agua misma tubería de desagüe rota.	Humenda, resbalarse, torseduras, golpearse.	X	X	5	2	1	1	1	1	24
			Tanque de gas y manguera en la puerta de acceso del oeste.	Explosión, quedadura, fuga, intoxicación.		X	5	2	5	1	1	1	36
			Piso y loseta no es anti derrapante	Torseduras, resbalarse, tropezar, caer	X	X	5	2	3	1	1	2	40
			Personal de cocina sin la ropa y zapato adecuado para evitar accidentes por	Quemaduras, cortaduras.	X	X	5	2	1	1	1	2	32
			No cuentan con botiquín de primeros auxilios ni extintor.	Dar primero auxilios a tiempo	X	X	5	2	3	3	1	2	60
39	Auditorio	Reuniones, ponencias, conferencias, talleres y cursos	Caida de los usuarios por los desniveles o escenario	Golpes, esguinces, fracturas por caída		X	5	4	1	3	1	2	60
40	Cancha de fútbol	Actividades Deportivas	Falta de accesos a cancha	Fracturas, raspones, torceduras y luxaciones	X	X	5	4	1	3	1	2	60
			Pasto sin podar	Torceduras	X	X	5	4	1	1	1	1	30
			Tubería pvc en malas condiciones y expuesta	Cortaduras, torceduras.	X	X	5	4	1	1	1	1	30
			Insolación	Quemaduras de primero y segundo grado e Infecciones respiratorias		X	5	4	1	1	1	1	30
41	Cancha Mixta Basquetbol/Voleibol	Actividades Deportivas	Entrada a cancha ente el edificio 1 y 2 con manguera expuesta y con fuga de agua	Resbalar, humedad.	X	X	5	4	1	1	1	1	30
			Entre la cancha y la pista de atletismo esta la zanja de riego y no hay rampas o puentes de acceso y salida a la cancha.	Torseduras, golpes.	X	X	5	4	1	1	1	1	30
			En la zona de árboles entre la cancha de futbol y basquetbol se encuentra una tubería	Cae, tropesa, golpear.		X	5	4	1	1	1	1	30
			Cable de energía eléctrica expuesta y está sujeto con alambre a la estructura metálica y	Quemaduras, corto circuito.		X	5	4	1	1	1	1	30

Fecha de llenado: 04 de octubre de 2024

Quién elaboró: Comisión de Mixta de Seguridad e Higiene

	LUGAR	ACTIVIDAD	PELIGRO	RIESGO (CONSECUENCIA)	CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						SIGNIFICANCIA
					SEGURIDAD	SALUD	PROBABILIDADES			CONSECUENCIAS			
							TIEMPO DE EXPOSICIÓN	No. DE PERSONAS EXPUESTAS	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	CONSECUENCIA DEL PELIGRO A LAS PERSONAS	CONSECUENCIA DE SALUD	CONSECUENCIA DEL PELIGRO A INFRAESTRUCTURA Y/O EQUIPOS	
42	Pista de Atletismo	Actividades Deportivas	Caidas	Fracturas, raspones, torceduras y luxaciones	X	X	5	4	1	1	1	1	30
			No cuenta con piso para pista de atletismo	Fracturas, raspones, torceduras y luxaciones	X	X	5	4	1	1	1	2	40
			Insolación	Quemaduras de primero y segundo grado e Infecciones respiratorias		X	5	4	1	1	1	1	30
43	Estacionamientos	Asenso y desenso de peatones (Institucional)	Control de la cantidad de espacios de autos y motos	Accidentes, confrontaciones	X		5	5	1	1	1	1	33
			No hay control de los autos que entran y salen	Accidentes, confrontaciones	X		5	5	1	1	1	1	33
			Se utiliza como paso peatonal	Accidentes, atropellamientos	X	X	5	5	1	1	1	1	33
44	Subestación Eléctrica	Cambio de pastillas o verificación de cuchillas	Hacer trabajos con equipos energizados a alta tensión	Quemaduras, lesiones por descargas eléctricas, electrocutamiento o	X	X	1	1	1	1	1	2	12
			No utilizar equipo de protección personal para alta tensión	Quemaduras, lesiones por descargas eléctricas, electrocutamiento o	X	X	1	1	1	1	1	2	12
45	Campo experimental	Siembra de forrajes y cereales	Aplicación de agroquímicos sin medidas de	Intoxicación por contacto o		X	1	1	1	1	1	1	9
			Uso de implementos agrícolas	Corte o mutilación de alguna parte	X	X	1	1	1	1	1	1	9
			Uso de herramientas de corte afilados	Corte o mutilación de alguna parte	X	X	1	1	1	1	1	1	9
46	Área de mantenimiento	Soldadura y cortes de materiales	Omisión del uso del equipo de protección	Descarga eléctrica, quemaduras, cortes en las manos	X	X	1	2	1	1	1	1	12
47	Almacén de Topografía Edificio VIII planta baja	Almacenaje y limpieza de equipo topográfico y accesorios, recarga de baterías de equipo topográfico y de comunicación	Artículos mal acomodados	Golpes, esguince o fracturas	X		1	1	1	3	1	1	15

Fecha de llenado: 04 de octubre de 2024

Quién elaboró: Comisión de Mixta de Seguridad e Higiene

	LUGAR	ACTIVIDAD	PELIGRO	RIESGO (CONSECUENCIA)	CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO		EVALUACIÓN DEL RIESGO						
					SEGURIDAD	SALUD	PROBABILIDADES			CONSECUENCIAS			SIGNIFICANCIA
							TIEMPO DE EXPOSICION	No. DE PERSONAS EXPUESTAS	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	CONSECUENCIA DEL PELIGRO A LAS PERSONAS	CONSECUENCIA DE SALUD	CONSECUENCIA DEL PELIGRO A INFRAESTRUCTURA Y/O EQUIPOS	
48	Edificio VIII (Aulas, cubículos, sala de juntas y oficinas)	Actividades académicas y administrativas	Ubicación inadecuada de extensiones para conexión de equipos	Golpes, esguinces, fracturas por caída	X		5	3	1	3	1	1	45
49	Sanitarios (Edificio V, VIII y Centro de información)	Limpieza y mantenimiento	Filtración en el techo	Resbalones, esguinces, fracturas por caída	X	X	5	3	3	1	1	3	55
			Uso de químicos para limpieza	Manchas en la piel, intoxicación por inhalación, problemas respiratorios		X	5	1	1	1	1	2	28
50	Acceso principal	Entrada y salida de personas y vehículos	Caidas y atropellamientos	Fracturas, esguinces y raspones	X		5	4	1	3	1	1	50
51	Andadores	Circulación de personas	Caidas	Fracturas, esguinces y raspones	X	X	5	5	1	3	1	1	55
52	Áreas verdes	Mantenimiento de áreas verdes	Omisión del uso del equipo de protección	Lesiones con equipos punzo cortantes	X	X	5	4	1	1	1	1	30